

ACS 無線AP管控系統

酒店AP管控必備安裝軟體 有效節省
網路佈建的負擔!



產品特點

- 批次 APs 部署
- AP設定值備份與復原
- AP狀態監控
- 支援CVS格式匯入 AP配置數據 (Microsoft Office Excel)
- 日誌報告
- 更換AP後 自動恢復原設定 (須搭配Handlink PoE系列)
- 自動斷電重啟 (須搭配Handlink PoE系列)
- 支援 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

產品描述

隨著 Wi-Fi 覆蓋的擴展需求不斷增加，IT 人員總是擔心要如何消化這些 AP 的設定及管理工作。現在 Handlink 的 ACS 無線 AP 管控系統軟體提供方便的工具及功能，以一個中央控管的機智來管理這些基地台，讓管理者可以輕鬆的部署新的或擴大現有的 Wi-Fi 網路，並可顯著降低 MIS 的勞動力成本。

瀚霖 AP 管控系統軟體，可幫助酒店 MIS 人員在中央控制室，快速而簡單地針對所有客房的 AP，做批次或大量佈建並下發配置所有設定參數，其設定包括 IP 地址、ESSID、RF 強度、通道分配等，以遠端的方式增加、設定、監控並刪除 APs，無需進入客房設定。可大量減少酒店 MIS 人員進行部署 AP 時，所耗費的人力及時間。


瀚霖 AP 管控系統軟體，可幫助酒店MIS人員快速簡單針對所有客房的 AP 做批次或大量佈建並下發配置所有設定參數，他們只需在內網上掃所有的基地台，再將已編輯好的基地台配置計劃套用在已選取的基地台上，批次執行配置，在短短的幾分鐘內便可完成所有 AP 的配置設定。

酒店MIS人員可透過中央控制室來增添新的 AP、編輯 AP 的設定值、遠端監控 AP 的狀態或直接刪除 AP，無需進入客房設定。而 AP 的設定值也包括 IP 地址、ESSID、RF 強度、通道分配等。瀚霖 AP 管控系統可設定批次固件升級並 24 小時自動監測AP的狀態。

若再與 Handlink PoE 交換機整合搭配成效更佳，當 AP 被偵測到離線時間超過預設時間時，中央系統將自動重啟，來排除故障狀態重新進行連線；另當 MIS 人員更換一個新的 AP 時，中央系統將自動恢復更換後原來的設定，而無需重新再設定。

瀚霖 AP 管控系統軟體不僅可以快速的完成設定工作，並將所有的更改記錄在日誌報告中。同時提供 MIS 人員可在簡單的步驟中，批次設定及維護 AP 的完整功能，大量減少人工成本及勞力付出的時間。

產品應用圖



支援AP系列

| | WAP-001 | AP-100 | AP-200C | AP-500 |
|---|---------|--------|---------|--------|
| 批次 APs 部署 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AP設定值備份與復原 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AP狀態監控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 支援CVS格式匯入 AP配置數據 (Microsoft Office Excel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 日誌報告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 須搭配Handlink PoE系列 | | | | |
| 更換AP後 自動恢復原設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 自動斷電重啟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

本文所含信息如有更改，恕不另行通知。本文件僅供參考之用，並不構成任何保證，明示或暗示，對任何設備及設備功能，或者通過瀚霖科技提供的服務。瀚霖科技公司將不會對本文包含的技術或編輯錯誤或遺漏承擔責任。

HANDLINK®

瀚霖科技股份有限公司

電話：+886 3 564 5166

網址：www.handlink.com.tw

地址：300 新竹市科學園區展業一路3號4樓

Copyright © 2016-2019 Handlink Technologies Inc. all Rights Reserved.

傳真：+886 3 564 3922

電郵：handlinksales@handlink.com.tw